БИ-001 Трехпроводная схема подключения термопреобразователя сопротивления (ТС)