БИ-003(004) Четырехпроводная схема подключения термопреобразователя ТС