

ЛПА-042-40х Схема подключения к пассивному токовому датчику по четырехпроводной схеме с питанием датчика от барьера искрозащиты

