


ЛПА-800 Схемы подключения HART устройств к каналу №2



А – активный датчик с поддержкой HART и активное приемное устройство,

Б – активное устройство управления и активное исполнительное устройство с поддержкой HART,

В – пассивный датчик с поддержкой HART и внешним источником питания и пассивное приемное устройство
внешним источником питания,

Г – пассивное устройство управления с внешним источником питания и пассивное исполнительное устройство
с поддержкой HART и внешним источником питания.